



การตรวจสอบความปลอดภัย
และสภาพความเสียหายของถนนท้องถิ่น



จัดทำโดย

นางสาวพรพทุม มะยัง รหัสนักศึกษา 64130041966
นางสาวพัชรินทร์ บุบผาสังข์ รหัสนักศึกษา 64130042048
นางสาวรุ่งนภา อ่อนหยัด รหัสนักศึกษา 64130042677


อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา เจนศิริศักดิ์

รายงานนี้เป็นรายงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ซึ่งเสนอเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



Safety Inspection and Damage
Assessment of Local Roads



Prepared by

Pornpathum Mayang ID 64130041966

Patcharin Bubphasang ID 64130042048

Rungnapha Oonhyat ID 64130042677

Project Advisor

Asst. Prof. Dr. Sittha Jaensirisak

This report is a project report of a 4th year student.
which is offered as part of the Bachelor of Engineering degree program
Department of Civil Engineering Faculty of Engineering,
Ubon Ratchathani University

การตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพความเสียหายของถนนท้องถิ่น

โดย นางสาวพรปทุม มะยัง
นางสาวพัชรินทร์ บุบผาสังข์
นางสาวรุ่งนภา อ่อนหยัด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์



สว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์)

Safety Inspection and Damage Assessment of Local Roads

By Miss Pornpathum Mayang
Miss Patcharin Bubphasang
Miss Rungnapha Oonhyat

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University

Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Sittha Jaensirisak



(Asst. Prof. Dr. Sittha Jaensirisak)